



Assainissement Collectif

MISSION N° : 440201359

 **PROPRIETAIRE**

Nom : **M. et Mme GOMES**
 Adresse : 42 Rue des Orchidées
 Ville : 85580 GRUES

 **MISSION (Vérification de la présence de 2 réseaux séparés : E.U. et E.P. en partie privative et des raccordement sur ces réseaux)**

Adresse : **42 Rue des Orchidées**
 Ville : **85580 GRUES**

 **DONNEUR D'ORDRE**

Nom : **M. et Mme GOMES**
 Adresse : 42 Rue des Orchidées
 Ville : 85580 GRUES



MISSION

Type : Maison	Nbre pièces : 6	Lot :
Cadastre : YP131	Bâtiment :	Lot secondaire :
Porte :	Étage : RDC	Escalier :
Date du rapport : 20/12/2023	Date de visite : 20/12/2023	Type de résidence : Principale
Accompagnateur : M. et Mme GOMES (PROPRIETAIRE)	Opérateur : THIANT William1	Nbre de personnes : Inconnu

CONCLUSIONS

le branchement des eaux usées domestiques est correctement réalisé avec l'existence d'un regard (ou boîte de branchement) à proximité de la maison et en limite de propriété



1. ÉQUIPEMENT DU BIEN :

Équipement	Nb	Pièce	Étage	Évacuation	Observation
Baignoire	1	salle de bain 02	1	Eaux Usées	conforme
Douche	1	salle de bain 02	1	Eaux Usées	conforme
Wc	1	salle de bain 02	1	Eaux Usées	conforme
Wc	1	WC	RDC	Eaux Usées	conforme
Douche	1	salle de bain	RDC	Eaux Usées	conforme
Lavabo	1	salle de bain	RDC	Eaux Usées	conforme
Lave-vaisselle	1	Cuisine	RDC	Eaux Usées	conforme
Evier	1	Cuisine	RDC	Eaux Usées	conforme
Lavabo	1	salle de bain 02	1	Eaux Usées	conforme
Lave-linge	1	Garage	RDC	Eaux Usées	conforme

Si présence d'un sani-broyeur existe-t-il une autorisation du service d'assainissement : -

2. MÉTHODE DE CONTRÔLE :

Contrôle de l'écoulement, à l'eau claire, appareil par appareil

3. CONSTATATIONS SUR LE RÉSEAU E.U. :

	Accessibles	Constatations
Existe t'il un plan du réseau E.U. ?	NON	
Présence d'un regard E.U. en limite de propriété - côté public ou côté privé ?	OUI	
Présence de regards E.U. dans la propriété ?	OUI	
Présence d'une fosse septique non comblée ?	NON	

3. CONSTATATIONS SUR LE RÉSEAU E.P. :

	Accessibles	Constatations
Présence de descentes de gouttières ?	OUI	
Présence d'un puisard d'infiltration des E.P.	NON	
Présence de grilles de parking et de caniveaux	NON	
Présence d'un séparateur d'hydrocarbures	NON	
L'exutoire des E.P. est visible ?	OUI	

Etablie le
20/12/2023
Cachet:

Signature :

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Les rapports demeurent la propriété de notre société et ne pourront être utilisés jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur (Loi du 12 mai 1980).

Société

ACTIV DIAG ENERGIES SERVICES / THIANT WILLIAM
68 RUE CHANTE PIE - 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU
Tel : 06.14.23.23.11 | Mail : william.thiant@bc2e.com
Web : <http://ades.bc2e.com/>
Siret : 83845088000011

Scannez et téléchargez votre rapport**Rapport**


n° de rapport : 440201359
ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 2 sur 3



Croquis



croquis



Société

ACTIV DIAG ENERGIES SERVICES / THIANT WILLIAM
68 RUE CHANTE PIE - 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU
Tel : 06.14.23.23.11 | Mail : william.thiant@bc2e.com
Web : <http://ades.bc2e.com/>
Siret : 83845088000011

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

n° de rapport : 440201359
ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 3 sur 3

