



45 rue Georges Clemenceau - 85400 LUCON

ADN85

Tél : 05 49 05 08 42
Email : contact@adn79.fr

Compagnie d'assurance : SMA BTP
N° de police : 7302000/001 60862860 valide jusqu'au
31/12/2024

Siret : 53480098200025
Code NAF : 7120 B
N° TVA : FR66534800982
N° RCS : Niort 534800982

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment

(DECRET 2006-1114 du 5 SEPTEMBRE 2006). Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. Etabli en respect de la norme NF P 03-201 (février 2016)

Dossier M et Mme CONAN

Établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti

Objet

La présente mission consiste à établir l'état du bâtiment relatif à la présence de termites, pour l'exonération de garantie de vice caché du vendeur d'un immeuble bâti dans les zones délimitées par arrêté préfectoral ; et ce, en référence à la loi n° 99-471 du 8 juin 1999, modifiée par l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 5 septembre 2006

Textes réglementaires et normatifs s'appliquant à la mission :

Conformément aux directives du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère délégué à l'industrie, en application du code de la construction et de l'habitation :

Articles législatifs : L 133-5, L133-6, L. 271-4 à L. 271-6.

Articles réglementaires : R 133-7, R133-8, R 271-1 à R 271-5.

La mission et son rapport sont exécutés conformément à l'arrêté du ministère du logement du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites.

Et selon la norme NF P 03-201.

Moyens d'investigation :

L'investigation selon la norme consiste à faire un examen le plus complet possible de la situation du bâtiment vis-à-vis des termites.

Cet état repose ainsi :

→ Pour les parties non bâties (10 m de distance par rapport à l'emprise du bâtiment et dans la limite de propriété)

Examen et éventuellement sondage des arbres et autres végétaux, souches, piquets de clôture, poteaux, planches ou autres débris de végétaux posés sur le sol, stockage de bois et tous matériaux contenant de la cellulose afin de détecter des indices d'infestation de termites ainsi que des zones propices au passage et/ou au développement des termites.

→ Pour le ou les bâtiments objet de la mission

Sur **l'ensemble des niveaux** (y compris les niveaux inférieurs non habités) et la **totalité des pièces et volumes** :

- Examen visuel de toutes les **parties visibles et accessibles**, avec une recherche des indices d'infestation et des zones propices au développement des termites. Lorsque cela est nécessaire, une lampe torche sera utilisée ainsi qu'une loupe de grossissement x10.

- **Sondages manuels non destructifs sur l'ensemble des éléments en bois** à l'aide d'un outil approprié (poinçon).

Sur les éléments en bois dégradés, les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs.

Dans tous les cas, l'intervention n'a pas pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

Désignation du ou des bâtiments :

Numéro (indice) : 642-DO-CONAN
Adresse complète : 2 Rue du 19 Mars 1962
85450 CHAMPAGNE LES MARAIS
Référence cadastrale : AH 65
Désignation du ou des bâtiments : Maison ancienne de plain pied avec annexe et dépendance
Permis date de construction : Avant 1949
Autres informations : Traitements antérieurs : Non
Conditions météorologique Ensoleillé-

Désignation du client

Désignation du Propriétaire :

Nom : M et Mme CONAN
Adresse : 2 Rue du 19 Mars 1962
85450 CHAMPAGNE LES MARAIS

Personnes présentes sur le site : Pas d'accompagnateur

Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom : ADN 85 - Mr OLIVET Damien
Raison Sociale : ADN85
Adresse : 45 rue Georges Clemenceau 85400 LUCON
Numéro SIRET : 53480098200025
Compagnie d'assurance : SMA BTP
Numéro de police / date de validité: 7302000/001 60862860 valide jusqu'au 31/12/2024

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par Abcidia 102 route de Limours 78470 Saint Rémy Les Chevreuses.
n° de certification et date de validité : 22-1797 - 05/10/2029

Résultats détaillés du diagnostic d'infestation

Le tableau n°1 ci-dessous indique le résultat détaillé du diagnostic d'infestation (concernant les termites) pour chaque partie d'ouvrage contrôlée, ainsi que, le cas échéant, le type de terme détecté, la nature et la localisation de l'attaque.

La signification des abréviations employées figure à la suite du tableau.

Tableau n°1 : Identification des parties de bâtiments visitées et résultats du diagnostic (identification des éléments infestés par les termites ou ayant été infestés et ceux qui ne le sont pas)

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (a)	OUVRAGES, parties d'ouvrages et éléments examinés (b)	RESULTAT du diagnostic d'infestation (c)
Cuisine	Sol : (Carrelage - Aucun) Murs : (Pierre - Enduit) (Plâtre - Enduit) Plafond : (Plâtre - Peinture) Autres : Porte cadre:(BoisPeinture) Porte cadre extérieur:(BoisPeinture) Porte ouvrant:(BoisPeinture) Porte ouvrant extérieur:(BoisPeinture) Volet:(BoisPeinture) Placard cadre:(BoisPeinture) Placard ouvrant:(BoisPeinture)	Absence d'indices d'infestation.
Salle d'eau	Sol : (Carrelage - Aucun) Murs : (Plâtre - Enduit) (Faïence - Aucun) Plafond : (Plâtre - Peinture) Autres : Porte cadre:(BoisPeinture) Porte ouvrant:(BoisPeinture)	Absence d'indices d'infestation.
Séjour	Sol : (Plancher bois - Vernis) Murs : (Pierre - Enduit) Plafond : (Plâtre - Peinture) Autres : Plinthe:(BoisPeinture) Porte cadre:(BoisPeinture) Porte ouvrant:(BoisPeinture) Porte cadre extérieur:(BoisPeinture) Porte ouvrant extérieur:(BoisPeinture) Volet:(BoisPeinture) Boiserie:(BoisPeinture)	Absence d'indices d'infestation.
Dégagement	Sol : (Plancher bois - Vernis) Murs : (Plâtre - Enduit) Plafond : (Plâtre - Peinture) Autres : Plinthe:(BoisPeinture) Porte cadre:(BoisPeinture) Porte ouvrant:(BoisPeinture)	Absence d'indices d'infestation.
Chambre 1	Sol : (Plancher bois - Vernis) Murs : (Plâtre - Peinture) Plafond : (Plâtre - Peinture) Autres : Plinthe:(BoisPeinture) Porte cadre:(BoisPeinture) Porte ouvrant:(BoisPeinture) Volet:(BoisPeinture)	Absence d'indices d'infestation.
Chambre 2	Sol : (Plancher bois - Vernis) Murs : (Plâtre - Peinture) Plafond : (Plâtre - Peinture) Autres : Plinthe:(BoisPeinture) Porte cadre:(BoisPeinture) Porte ouvrant:(BoisPeinture) Volet:(BoisPeinture)	Absence d'indices d'infestation.
WC	Sol : (Carrelage - Aucun) Murs : (Plâtre - Peinture) (Faïence - Aucun) Plafond : (Plâtre - Peinture) Autres : Porte cadre:(BoisPeinture) Porte ouvrant:(BoisPeinture)	Absence d'indices d'infestation.

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (a)	OUVRAGES, parties d'ouvrages et éléments examinés (b)			RESULTAT du diagnostic d'infestation (c)	
Bureau	Sol : Murs : Plafond : Autres : (Pierre - Aucun) (Plâtre - Peinture) (Faïence - Aucun) (Bois - Aucun) Porte cadre:(BoisPeinture) Porte cadre extérieur:(BoisPeinture) Porte ouvrant:(BoisPeinture) Porte ouvrant extérieur:(BoisPeinture) Fenêtre cadre:(BoisPeinture) Fenêtre cadre extérieur:(BoisPeinture) Fenêtre ouvrant:(BoisPeinture) Fenêtre ouvrant extérieur:(BoisPeinture)				Absence d'indices d'infestation.
Salle d'eau WC	Sol : Murs : Plafond : Autres : (Carrelage - Aucun) (Plâtre - Peinture) (Faïence - Aucun) (Plâtre - Peinture) Porte cadre:(BoisPeinture) Porte ouvrant:(BoisPeinture)				Absence d'indices d'infestation.
Combles 1	Sol : Murs : Plafond : Autres : Bois Pierre Charpente en bois résineux traditionnelle / Voliges Eléments bois				Absence d'indice d'infestation
Combles 2	Sol : Murs : Plafond : Autres : Bois Pierre Charpente en bois résineux traditionnelle / Voliges Eléments bois				Absence d'indice d'infestation
Combles 3	Sol : Murs : Plafond : Autres : Bois Pierre Charpente en bois résineux traditionnelle / Voliges Eléments bois				Absence d'indice d'infestation
Salon d'été	Sol : Murs : Plafond : Autres : Pierre Pierre Charpente en bois résineux traditionnelle / Voliges Menuiseries bois / Métal				Absence d'indice d'infestation
Spa	Sol : Murs : Plafond : Autres : Bois Pierre / Ossature bois Charpente en bois résineux / Plaques métal Menuiseries bois / PVC				Absence d'indice d'infestation
Abri de jardin 1	Sol : Murs : Plafond : Autres : Dalle Béton Pierre Charpente en bois résineux / Plaques ondulées en amiante ciment Eléments bois				Absence d'indice d'infestation
Stockage bois	Sol : Murs : Plafond : Autres : Bois Pierre Charpente en bois résineux / Plaques ondulées en amiante ciment Eléments bois				Absence d'indice d'infestation
Dépendance 1	Sol : Murs : Plafond : Autres : Dalle Béton Pierre enduit Charpente en bois résineux avec isolant Menuiseries bois				Absence d'indice d'infestation
Garage	Sol : Murs : Plafond : Autres : Dalle Béton Pierre Charpente en bois résineux traditionnelle / Voliges Menuiseries bois				Absence d'indice d'infestation
Petit toit 1	Sol : Murs : Plafond : Autres : Gravier Pierre / Parpaing Charpente en bois résineux / Tôle ondulée Eléments bois				Absence d'indice d'infestation

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (a)	OUVRAGES, parties d'ouvrages et éléments examinés (b)			RESULTAT du diagnostic d'infestation (c)
Abri de jardin 2	Sol : Murs : Plafond : Autres :	Gravier Pierre / Ossature bois Charpente en bois résineux / Plaques métal Eléments bois		
Petit toit 2	Sol : Murs : Plafond : Autres :	Gravier Ossature bois Charpente en bois résineux / Tôle ondulée Eléments bois		
Abri de jardin 3	Sol : Murs : Plafond : Autres :	Moquette Ossature bois Charpente en bois résineux Menuiseries bois		
Préau	Sol : Murs : Plafond : Autres :	Gravier Ossature bois Charpente en bois résineux / Plaques ondulées en amiante ciment Eléments bois		
Jardin	Sol : Murs : Plafond : Autres :	Abord du bâtiment (arbres-plantes-souches-piquets-débris-regards-etc...)		

a) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(b) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes,...

(c) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	INFESTATION (Indices, nature)
Cuisine	Absence d'indice d'infestation de termites
Salle d'eau	Absence d'indice d'infestation de termites
Séjour	Absence d'indice d'infestation de termites
Dégagement	Absence d'indice d'infestation de termites
Chambre 1	Absence d'indice d'infestation de termites
Chambre 2	Absence d'indice d'infestation de termites
WC	Absence d'indice d'infestation de termites
Bureau	Absence d'indice d'infestation de termites
Salle d'eau WC	Absence d'indice d'infestation de termites
Combles 1	Absence d'indice d'infestation de termites
Combles 2	Absence d'indice d'infestation de termites
Combles 3	Absence d'indice d'infestation de termites
Salon d'été	Absence d'indice d'infestation de termites
Spa	Absence d'indice d'infestation de termites
Abri de jardin 1	Absence d'indice d'infestation de termites
Stockage bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Dépendance 1	Absence d'indice d'infestation de termites
Garage	Absence d'indice d'infestation de termites
Petit toit 1	Absence d'indice d'infestation de termites
Abri de jardin 2	Absence d'indice d'infestation de termites

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	INFESTATION (Indices, nature)
Petit toit 2	Absence d'indice d'infestation de termites
Abri de jardin 3	Absence d'indice d'infestation de termites
Préau	Absence d'indice d'infestation de termites
Jardin	Absence d'indice d'infestation de termites

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

Bâtiment, partie de bâtiment, ouvrage ou partie d'ouvrage non examinés

Tableau n°2 : Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visitées et justification

Local	Justification
Vide-sanitaire	Absence d'accès
Combles aménagés sous rampant	Mise en oeuvre d'un revêtement
Combles 1	Accès restreint empêchant le passage

Tableau n°3 : Identification des ouvrages, parties d'ouvrage et éléments qui n'ont pas été examinés et justification

Local	Ouvrage ou partie d'ouvrage ou élément	Justification
Cuisine / Séjour / Salle d'eau / Dégagement / WC / Chambre 1 et 2	Plancher haut	Mise en oeuvre d'un revêtement

Nota : le Cabinet ADN85 s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeuble non visitées, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

Constatations diverses

Maison

- Présence de dégâts de vrillette sur divers éléments de plancher bois

Annexe

- Présence de moisissure sur divers murs (Salle d'eau-WC)

Combles

- Présence de dégâts de vrillette sur divers éléments de charpente et de plancher

Dépendances

- Présence de dégâts de vrillette sur divers éléments bois

Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature et le nombre. Cependant la situation de ces autres agents sera indiquée au regard des parties de bâtiments concernées.

Synthèse

Nous n'avons pas constaté la présence d'indices de traces de termites le jour de l'expertise.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

Visite effectuée le : 19/01/2024

Visite effectuée par : ADN 85 - Mr OLIVET
Damien

Durée de la mission :

Rapport édité le : 19/01/2024 à : LUCON



Nota 1 : Un modèle de rapport est fixé par arrêté.

Nota 2 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L126-4 et L183-18 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 3 : Conformément à l'article L. 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état

Attestation sur l'honneur

Je, soussigné ADN 85 - Mr OLIVET Damien, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier.


Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir le présent diagnostic.

En complément à cette attestation sur l'honneur, je joins mes états de compétences validés par la certification, ainsi que mon attestation d'assurance.



Certificat de compétence

CERTIFICATS DE COMPÉTENCES



N° 22-1797

Je soussigne
Véronique DELMAY,
Gestionnaire des Certifiés
d'Abcidia
atteste que

Damien OLIVET

Est certifié(e) selon le référentiel dénommé Manuel de certification de personnes ABCIDIA pour la réalisation des missions suivantes:

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine

Date d'effet: Date d'effet: 06/10/2022, date d'expiration: 05/10/2029



N° 22-1797

Je soussigne
Véronique DELMAY,
Gestionnaire des Certifiés
d'Abcidia
atteste que

Damien OLIVET

Est certifié(e) selon le référentiel dénommé Manuel de certification de personnes ABCIDIA pour la réalisation des missions suivantes:

Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâties

Date d'effet: 27/09/2022, date d'expiration: 26/09/2029



N° 22-1797

Je soussigne
Véronique DELMAY,
Gestionnaire des Certifiés
d'Abcidia
atteste que

Damien OLIVET

Est certifié(e) selon le référentiel dénommé Manuel de certification de personnes ABCIDIA pour la réalisation des missions suivantes:

Constat de risque d'exposition au plomb

Date d'effet: 27/09/2022, date d'expiration: 26/09/2029



N° 22-1797

Je soussigne
Véronique DELMAY,
Gestionnaire des Certifiés
d'Abcidia

Damien OLIVET

Est certifié(e) selon le référentiel dénommé Manuel de certification de personnes ABCIDIA pour la réalisation des missions suivantes:

Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel

Date d'effet: date d'expiration: Date d'effet: 26/09/2022, date d'expiration: 25/09/2029



N° 22-1797


Je soussigne
Véronique DELMAY,
Gestionnaire des Certifiés
d'Abcidia

Damien OLIVET

Est certifié(e) selon le référentiel dénommé Manuel de certification de personnes ABCIDIA pour la réalisation des missions suivantes:

Etat de l'installation intérieure de gaz

Date d'effet: Date d'effet: 27/09/2022, date d'expiration: 26/09/2029



N° 22-1797

Je soussigne
Véronique DELMAY,
Gestionnaire des Certifiés
d'Abcidia
atteste que

Damien OLIVET

Est certifié(e) selon le référentiel dénommé Manuel de certification de personnes ABCIDIA pour la réalisation des missions suivantes:

Etat de l'installation intérieure électrique

Date d'effet: Date d'effet: 20/10/2022, date d'expiration: 19/10/2029

Notre référence à rappeler
dans toute correspondance :
N° assuré : H28240V
N° contrat : 7302000/001 608628/0
N° SIREN : 534 800 982

Pour tout renseignement contacter :

Site de gestion
SMABTP NIORT
CS 28618
3 RUE JACQUES VANDIER
79026 NIORT CEDEX
Tél : 01 58 01 40 50

AGENCE DE DIAGNOSTIC NIORTAISE
65 RUE DES MARAIS
79000 NIORT

ATTESTATION D'ASSURANCE

Contrat d'assurance GLOBAL INGENIERIE

Période de validité : du 01/01/2024 au 31/12/2024

SMABTP ci-après désigné l'assureur atteste que l'assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'assurance professionnelle GLOBAL INGENIERIE, numéro H28240V7302000/001 608628/2.

1 – PERIMETRE DES MISSIONS PROFESSIONNELLES GARANTIES

Missions bénéficiant des garanties d'assurance de responsabilité civile hors garanties d'assurance de responsabilité décennale obligatoire et complémentaire et de responsabilité décennale pour les ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance.

Seules les missions suivantes sont garanties par le présent contrat :

Mission : Diagnostic produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments

Définition :

Mission relative au diagnostic produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation (Article R 111-45 du CCH)

Mission : Diagnostic Amiante

Définition :

Repérage et diagnostic effectués dans le cadre de la réglementation en vigueur relative à la présence et l'état de l'amiante dans les bâtiments et comprenant, le cas échéant, les prélèvements de matériaux pouvant contenir de l'amiante et l'analyse qualitative de ces prélèvements sous condition que cette analyse soit effectuée par un organisme compétent en microscopie optique en lumière polarisée ou maîtrisant toute autre méthode équivalente et assuré en responsabilité professionnelle pour ce type d'activité.

SMABTP

Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables.
Entreprise régie par le code des assurances RCS PARIS 775 684 764
8 rue Louis Armand CS 21201 - 75738 PARIS CEDEX 15

www.groupe-sma.fr

SMA

1

Mission : attestation de fin de chantier de prise en compte de la réglementation thermique**Définition :**

Etablissement du document, à joindre à la déclaration d'achèvement des travaux, attestant la prise en compte de la réglementation thermique pour les maisons individuelles (conformément à l'article R.111-20-3 du code de la construction et de l'habitation).

Mission : Diagnostic technique global**Définition :**

Diagnostic destiné à présenter l'état de l'immeuble au regard des obligations définies par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et à fixer les éventuels travaux nécessaires à sa conservation et à son entretien sur la base d'un plan pluriannuel de travaux, à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre.

Mission : Diagnostics techniques immobiliers hors amiante**Définition :**

Mission relative au diagnostic techniques hors amiante réalisé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre*

***Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) / Diagnostic de performance énergétique (DPE) / État des installations intérieures de gaz / Etat des installations intérieures d'électricité / État termites / Diagnostic prêts aidés / Diagnostic assainissement non collectif / Loi SRU / Décence des logements / État des risques naturels et technologiques / Mesurage loi « Carrez » / Diagnostic piscine.**

2- GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION**La garantie objet du présent paragraphe s'applique :**

- aux conséquences péquénaires de la responsabilité incombant à l'assuré à l'occasion de l'exploitation de sa société pour l'exercice de son activité ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.

Nature de la garantie	Montants de garantie
Dommages corporels	8 000 000€ par sinistre
Dommages matériels et immatériels	1 000 000€ par sinistre
- dont dommages immatériels non consécutifs	500 000€ par sinistre
- dont dommages aux biens des préposés	25 000€ par sinistre

SMABTP

Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics;
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables;
Entreprise régie par le code des assurances RCS PARIS 775 684 764
8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15

www.groupe-sma.fr**SMA**

2

3 - GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE

Cette garantie a vocation à couvrir les dommages causés aux tiers relevant de la responsabilité civile professionnelle de l'assuré en dehors des dispositions relevant des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie décennale traités aux paragraphes 2 et 3 ci-avant.

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux missions professionnelles listées aux paragraphes 1-1 et 1-2 ci-avant ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.

Nature de la garantie	Montant de garantie	
Dommages corporels	8 000 000	€ par sinistre et par an
Dommages matériels et immatériels France	2 000 000	€ par sinistre et par an
- dont dommages immatériels non consécutifs	500 000	€ par sinistre et par an
- dont dommages aux biens confiés	100 000	€ par sinistre et par an
Dommages matériels et immatériels pour les pays limitrophes de la France	1 000 000	€ par sinistre et par an
- dont dommages immatériels non consécutifs	500 000	€ par sinistre et par an
- dont dommages aux biens confiés	100 000	€ par sinistre et par an
Limite pour tous dommages confondus d'atteinte à l'environnement compris ceux dus ou liés à l'amiante	750 000	€ par sinistre et par an
Responsabilité environnementale (pour les dommages survenus pendant la période de validité de la présente attestation et constatés pendant cette même période)	100 000	€ par sinistre et par an

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère.

Fait à NIORT.

Le 18/12/2023

Le Directeur général



SMABTP

Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics,
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables,
tintegrale régie par le code des assurances RCS PARIS 775 684 768
11 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15

www.groupe-sma.fr

SMA

3