

## CARACTERISTIQUES DE LA PARCELLE ET DE L'HABITATION

Occupant : M. et Mme JACQUELIN

Adresse de l'installation : 3, RUE DU BOURNEAU

Commune : CHASNAIS

Référence cadastrale : AB 171

Type et usage du bâtiment : Résidence Principale Habitation

Nombre de pièces principales déclarées : 5

Nombre de chambres (y compris bureau, salle de jeux, etc...) : 3

Nombre de personnes : 2

Année de réalisation de l'installation d'assainissement : 2010

Type d'alimentation en eau potable : Réseau public d'adduction en eau potable

Présence d'un puits ; captage d'eau ou forage à moins de 35 m des ouvrages : Non

## DESCRIPTIF GENERAL DE L'INSTALLATION ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

- Fosse toutes eaux 3 m<sup>3</sup>
- Filtre à sable vertical non drainé 25 m<sup>2</sup>
- Exutoire : Sol

## REMARQUES DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT

Les éléments suivants ont été constatés :

### COLLECTE DES EAUX USEES

\* *L'usager (ou son représentant) certifie qu'il a donné accès à tous les points d'eau au technicien SPANC et que la liste des points d'eau ci-dessous est exhaustive.*

- Aucun accès entre l'habitation et l'installation.

### PRETRAITEMENT

- Présence d'une fosse toutes eaux de 3m<sup>3</sup> en béton.
- Présence d'un préfiltre intégré à la fosse.
- Présence d'une ventilation primaire en PVC (Ø100) avec une terminaison de type champignon.
- Présence d'une ventilation secondaire en PVC (Ø100) avec un extracteur statique.
- Tests d'écoulements Partiellement réalisés avec l'usager (sur la base des points d'eaux déclarés par le propriétaire):  
\* Fosse : 1 cuisine / 1 SDB / 1 WC / 1 Garages ( évier ).

### TRAITEMENT

- Présence d'un filtre à sable vertical non drainé :
- Présence d'un regard de répartition en béton.