

## ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arrêté du 7 mars 2012, Arrêté du 14 décembre 2009, Arrêté du 29 mars 2007, Article L 133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de mars 2012.

### A DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

- Localisation du ou des bâtiments

Désignation du ou des lots de copropriété : **Maison individuelle**

Adresse : **13 rue du Puygaillard 86470 BOIVRE-LA-VALLÉE**

Nombre de Pièces : **5**

Numéro de Lot : **NC**

Référence Cadastrale : **NC**

Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court terme.

Descriptif du bien : **Maison**

Encombrement constaté : **Meublé**

Situation du lot ou des lots de copropriété

Etage : **Sans objet**

Bâtiment : **Sans objet**

Porte : **Sans objet**

Escalier : **Sans objet**

Mitoyenneté : **OUI** Bâti : **OUI**

Document(s) joint(s) : **Néant**

### B DESIGNATION DU CLIENT

- Désignation du client

Nom / Prénom : **Monsieur AUDEBRAND Alain**

Qualité : **Propriétaire**

Adresse : **13 Rue du Puygaillard  
86470 BOIVRE-LA-VALLÉE**

- Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Nom / Prénom :

Qualité :

Adresse :

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : **Aucun**

### C DESIGNATION DE L'OPÉRATEUR DE DIAGNOSTIC

- Identité de l'opérateur de diagnostic

Nom / Prénom : **LEBRAULT Cyril**

Raison sociale et nom de l'entreprise :

**SARL Diag Habitat**

Adresse : **30 boulevard Solférino 86000 POITIERS**

N° siren : **49301625700021**

N° certificat de qualification : **12-208**

Date d'obtention : **21/06/2022**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : **ABCIDIA CERTIFICATION**

Organisme d'assurance professionnelle : **AXA FRANCE IARD**

N° de contrat d'assurance : **10592956604**

Date de validité du contrat d'assurance : **31/12/2024**

D	IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :	
Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
<b>1er étage (Ancienne Habitation)</b>		
Palier n°2	Mur - Chaux Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plancher bois Non peint	Absence d'indice.
	Plancher - Plancher bois Non peint	Absence d'indice.
	Solives - Bois Non peint	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des contre-marches - Bois Non peint	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des marches - Bois Non peint	Absence d'indice.
	Escalier Limon - Bois Non peint	Absence d'indice.
	Escalier Main-courante - Bois Non peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
Chambre n°4	Mur - Chaux Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plancher bois Non peint	Absence d'indice.
	Plancher - Plancher bois Non peint	Absence d'indice.
	Solives - Bois Non peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Allège de fenêtre - Chaux Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Chaux Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Cheminée - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Cheminée - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Allège de fenêtre - Chaux Peinture	Absence d'indice.
Chambre n°5	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Chaux Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Plancher bois Peinture	Absence d'indice.

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
Grenier	Plancher - Plancher bois Non peint	Absence d'indice.
	Solives - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Allège de fenêtre - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	<b>2ème étage (Ancienne Habitation)</b>	
Cage d'escalier	Mur - Bois Non peint	Absence d'indice.
	Mur - Pierres Non peint	Absence d'indice.
	Plancher - Plancher bois Non peint	Absence d'indice.
	Charpente - Bois Non peint	Absence d'indice.
	Voliges - Bois Non peint	Absence d'indice.
	Couverture - Tuiles Terre-cuite	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Bois Non peint	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Non peint	Absence d'indice.
Entrée	Mur - Pierres Non peint	Absence d'indice.
	Mur - Bois Non peint	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Non peint	Absence d'indice.
	Plancher - Escalier bois Non peint	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Bois Non peint	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Non peint	Absence d'indice.
	<b>RDC (Ancienne Habitation)</b>	
	Mur - Chaux Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plancher bois Vernis	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Non peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Embrasure - Pierres Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
WC n°2	Porte n°3 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Crémailleure - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des contre-marches - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des marches - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Escalier Limon - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Escalier Main-courante - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Solives - Bois Non peint	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
Cuisine	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plancher bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Non peint	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Solives - Bois Peinture	Absence d'indice.
Séjour n°2	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture et faïence	Absence d'indice.
	Plafond - Plancher bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Carrelage Non peint	Absence d'indice.

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Allège de fenêtre - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Fenêtre Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Placard n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Placard n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Cheminée - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Cheminée - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte-fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte-fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte-fenêtre Embrasure - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte-fenêtre Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
<b>Sous sol</b>		
Cave	Mur - Pierres Chaux	Absence d'indice.
	Mur - Parpaing Non peint	Absence d'indice.
	Plafond - Plancher bois Non peint	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Non peint	Absence d'indice.
	Solives - Bois Non peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Non peint	Absence d'indice.
	Plancher - Terre battue Non peint	Absence d'indice.
Chaufferie	Mur - Parpaing Non peint	Absence d'indice.
	Mur - Pierres Chaux	Absence d'indice.
	Plafond - Plancher bois Non peint	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Non peint	Absence d'indice.
	Solives - Bois Non peint	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Non peint	Absence d'indice.
<b>Extérieur</b>		
Hangar	Mur - Pierres Crépi	Absence d'indice.

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
Remise en ruine	Mur - Bois Non peint	Absence d'indice.
	Plancher - Graviers Non peint	Absence d'indice.
	Charpente - Bois Non peint	Absence d'indice.
	Couverture n°1 - Ardoises naturelles Non peint	Absence d'indice.
	Couverture n°2 - Plaques ondulées Amiante-ciment	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Bois Non peint	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Non peint	Absence d'indice.
Remise en ruine	Mur - Brique Non peint	Absence d'indice.
	Mur - Pierres Non peint	Absence d'indice.
	Plancher - Terre battue Non peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant intérieur - Métal Non peint	Absence d'indice.
	Charpente - Bois Non peint	Absence d'indice.
	Couverture - Tuiles Terre-cuite	Absence d'indice.
<b>RDC</b>		
Cuisine/Salle à manger	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture et faïence	Absence d'indice.
	Plafond - Plancher bois Non peint	Absence d'indice.
	Plancher - Carrelage Non peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage Faïence	Absence d'indice.
	Porte-fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte-fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte-fenêtre n°1 Volets - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte-fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte-fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte-fenêtre n°2 Volets - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Volets - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Radiateur n°1 - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Radiateur n°2 - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Volets - Bois Vernis	Absence d'indice.

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
Séjour n°1	Porte Dormant intérieur - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Escalier Crêmaillère - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des contre-marches - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des marches - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Escalier Limon - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Escalier Main-courante - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Solives - Bois Vernis	Absence d'indice.
WC n°1	Mur - Plâtre Tissu mural	Absence d'indice.
	Plafond - Plancher bois Vernis	Absence d'indice.
	Plancher - Plancher bois Vernis	Absence d'indice.
	Solives - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte-fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte-fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte-fenêtre Embrasure - Plâtre Tissu mural	Absence d'indice.
	Cheminée - Pierres Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
Palier n°1	Mur - Bois Papier peint	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Plancher - Carrelage Non peint	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage Faïence	Absence d'indice.
	1er étage	
Etat du bâtiment relatif à la présence de termites	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet Moquette collée	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant intérieur - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte n°3 Dormant intérieur - Bois Vernis	Absence d'indice.

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Porte n°3 Ouvrant intérieur - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte n°4 Dormant intérieur - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte n°4 Ouvrant intérieur - Bois Vernis	Absence d'indice.
Salle d'eau	Mur - Plâtre Peinture et faïence	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - PVC collé type vinyle Non peint	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Volets - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage Faïence	Absence d'indice.
	Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
Chambre n°1	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet Moquette collée	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Volets - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Volets - Bois Vernis	Absence d'indice.
Chambre n°2	Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet Moquette collée	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Vernis	Absence d'indice.

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre Volets - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
Chambre n°3	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet Moquette collée	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Fenêtre Volets - Bois Vernis	Absence d'indice.

**LEGENDE**

(1)	Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(2)	Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, ...
(3)	Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature
*	Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

**E IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES)  
N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION**

Combles au dessus Habitation principale (2ème étage) : Il n'y a pas de trappe d'accès.

Les parties d'ouvrages et éléments en bois inclus dans la structure du bâtiment, les éléments coffrés, les coffrages de volets roulants, les combles sans accès ou les sous faces de planchers n'ont pu être contrôlés, notre mission n'autorisant pas de démontage ou de destruction. Les éléments cachés (plafonds, murs, sols) par du mobilier ou des revêtements de décoration de type moquette collée, lambris, panneaux agglomérés, contreplaqué bois, isolation en plaques ou en rouleaux, (etc...) n'ont pu être examinés par manque d'accessibilité. Les éléments de cuisine (caissons, et meubles haut et bas), les receveurs de douche ainsi que les baignoires, les combles aménagées sous rampants les éléments de charpente. n'ont pu être examinés par manque d'accessibilité.

Cette recherche ne comporte aucune destruction ni démontage complexe, à l'exception du soulèvement des plaques de faux-plafonds ou trappes de visite. Par conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une découverte ultérieure d'agents de dégradation biologique du bois dans les endroits non accessibles ou hermétiquement clos lors de notre visite (ossatures en bois cachées par des contre cloisons, planchers recouverts, face intérieure des parquets, menuiseries peintes pour lesquelles le propriétaire ou le mandataire nous interdit de procéder à un sondage, etc.).

Les indications concernant le bien (constitution, situation, référence cadastrale, n°de lot, nom du propriétaire...) nous ont été communiquées oralement ou écrit par le mandataire, propriétaire, agence ou étude notariale.

Conséquences encourues par le propriétaire sur les zones exclues :

Je rappelle que sur les zones exclues listées ci-dessus, dans le cas de présence ultérieure avérée de termites ou autre altération biologique des bois, je n'exonère pas de responsabilité au propriétaire de l'ouvrage, il en est de même pour tout devoir de conseil ayant trait ou pas à ma mission et que j'aurais pu lui apporter sur lesdites exclusions. Dans le cas de présence avérée de termites ou autre altération biologique des bois dans lesdites zones, seule la responsabilité du propriétaire pourra être recherchée. Cependant à réception du présent rapport, à la requête expresse du propriétaire je me tiens à sa disposition, lors d'un complément de diagnostic, afin de lever tout ou partie de ces réserves (exclusions), des lors que seront, par ce dernier réalisés et mis à ma disposition, les accès ou autorisations demandées.(seront facturés en sus par mon cabinet uniquement les frais de déplacement :indemnité kilométrique+temps de trajet).

**F IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION**

Néant

## G MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

### 1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.

Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons, etc.) ;

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ;

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

### 2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.

### 3. Matériel utilisé :

Poinçon, échelle, lampe torche...

Sondage sur le bâti, se limitant aux pathologies des bois d'œuvre de l'ensemble immobilier, sur les parties visibles, accessibles depuis l'intérieur des constructions le jour du contrôle, sans démolition, dégradations lourdes, sans manutention d'objets lourds, encombrants, sans déplacement de meubles, appareils électroménager, sans dépose de revêtements de murs, sol ou faux plafonds.

Moyens d'investigation ou de réalisation utilisés pour la mission (visuels, sonores, tactiles) :

- lampes 6 ou 12 volts avec accus rechargeables ou piles.
- poinçon sonde métallique, pic à souche, cassette, burin, ciseau à bois
- aspire terme à dépression buccale, loupe éclairante
- combinaison jetable type5, masque FFP3, gants
- boîte loupe, tube de prélèvement
- échelle pliante,
- matériel informatique (tablette PC ou ordinateur portable)
- logiciel professionnel

## H CONSTATATIONS DIVERSES

**Hangar (Extérieur) :**

Charpente (Bois - Non peint) : Indice d'infestation de Hesperophanes spp : Trous de sortie ovales; indice d'infestation de Petites Vrillettes : Trous de sortie circulaires; indice d'infestation de Champignons de discoloration : Discoloration, Pourriture

**Remise en ruine (Extérieur) :**

Charpente (Bois - Non peint) : Indice d'infestation de Petites Vrillettes : Vermoulures, Trous de sortie circulaires; indice d'infestation de Champignons de discoloration : Discoloration, Pourriture

**Entrée (RDC (Ancienne Habitation)) :**

Plafond (Plancher bois - Vernis) : Indice d'infestation de Petites Vrillettes : Trous de sortie circulaires

Plinthes (Bois - Peinture) : Indice d'infestation de Petites Vrillettes : Trous de sortie circulaires; indice d'infestation de Champignons de pourriture cubique : Pourriture

Solives (Bois - Non peint) : Indice d'infestation de Petites Vrillettes : Trous de sortie circulaires

**WC n°2 (RDC (Ancienne Habitation)) :**

Plafond (Plancher bois - Peinture) : Indice d'infestation de Petites Vrillettes : Trous de sortie circulaires

Solives (Bois - Peinture) : Indice d'infestation de Petites Vrillettes : Trous de sortie circulaires

**Séjour n°2 (RDC (Ancienne Habitation)) :**

Plafond (Plancher bois - Peinture) : Indice d'infestation de Petites Vrillettes : Trous de sortie circulaires

Plancher (Plancher bois - Non peint) : Indice d'infestation de Petites Vrillettes : Vermoulures, Trous de sortie circulaires; indice d'infestation de Champignons de pourriture cubique : Pourriture

Solives (Bois - Peinture) : Indice d'infestation de Petites Vrillettes : Trous de sortie circulaires

Plinthes (Bois - Peinture) : Indice d'infestation de Champignons de pourriture cubique : Pourriture

**Palier n°2 (1er étage (Ancienne Habitation)) :**

Plafond (Plancher bois - Non peint) : Indice d'infestation de Champignons de pourriture cubique : Pourriture, Mycélium; indice d'infestation de Petites Vrillettes : Trous de sortie circulaires

Plancher (Plancher bois - Non peint) : Indice d'infestation de Champignons de pourriture cubique : Pourriture, Mycélium; indice d'infestation de Petites Vrillettes : Trous de sortie circulaires

Solives (Bois - Non peint) : Indice d'infestation de Petites Vrillettes : Trous de sortie circulaires

**Chambre n°4 (1er étage (Ancienne Habitation)) :**

Plafond (Plancher bois - Non peint) : Indice d'infestation de Petites Vrillettes : Trous de sortie circulaires; indice d'infestation de Champignons de pourriture cubique : Pourriture, Mycélium

Plancher (Plancher bois - Non peint) : Indice d'infestation de Petites Vrillettes : Vermoulures, Trous de sortie circulaires; indice d'infestation de Champignons de pourriture cubique : Pourriture, Mycélium

Solives (Bois - Non peint) : Indice d'infestation de Petites Vrillettes : Trous de sortie circulaires

**Chambre n°5 (1er étage (Ancienne Habitation)) :**

Plafond (Plancher bois - Peinture) : Indice d'infestation de Petites Vrillettes : Trous de sortie circulaires

Plancher (Plancher bois - Non peint) : Indice d'infestation de Petites Vrillettes : Vermoulures, Trous de sortie circulaires; indice d'infestation de Champignons de pourriture cubique : Pourriture, Mycélium

Solives (Bois - Peinture) : Indice d'infestation de Petites Vrillettes : Trous de sortie circulaires

**Grenier (2ème étage (Ancienne Habitation)) :**

Plancher (Plancher bois - Non peint) : Indice d'infestation de Petites Vrillettes : Trous de sortie circulaires; indice d'infestation de Champignons de pourriture cubique : Pourriture, Mycélium

Charpente (Bois - Non peint) : Indice d'infestation de Petites Vrillettes : Trous de sortie circulaires; indice d'infestation de Champignons de pourriture cubique : Pourriture, Mycélium

Voliges (Bois - Non peint) : Indice d'infestation de Petites Vrillettes : Trous de sortie circulaires; indice d'infestation de Champignons de pourriture cubique : Pourriture, Mycélium

**Cage d'escalier (2ème étage (Ancienne Habitation)) :**

Mur (Bois - Non peint) : Indice d'infestation de Petites Vrillettes : Trous de sortie circulaires

Plafond (Bois - Non peint) : Indice d'infestation de Petites Vrillettes : Trous de sortie circulaires

Plancher (Escalier bois - Non peint) : Indice d'infestation de Petites Vrillettes : Trous de sortie circulaires

**Absence d'indice d'infestation de termeite aux abords de la construction**

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

## I RESULTATS

**Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite.**

**J NOTE**

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au **24/09/2024**.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

Seules les parties ou pièces mentionnées explicitement plus haut ont été visitées.

Les indications concernant le bien (constitution, situation, référence cadastrale, n° les lots, propriétaire...) nous ont été communiquées oralement par le donneur d'ordre.

Ce constat sera nul de plein droit, quel que soit le bénéficiaire, s'il a procédé à des interventions ou modifications substantielles de nature à modifier le constat établi (travaux, dépose de revêtements, etc.).

Notre société n'exerce aucune activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les agents de dégradation biologique des bois mis en œuvre.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux, même s'il y a buchage (enlèvement de matière, afin de vérifier jusqu'où s'est répandue l'attaque), l'intérêt étant de signaler l'état défectueux par la présence ou l'absence d'agents de dégradation biologiques du bois dans l'immeuble, d'établir un rapport de constat de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites

Il ne nous est donc pas possible de porter un jugement quant à la résistance des matériaux infestés, notamment dans le cas des charpentes. Seul un homme de l'art serait apte à en évaluer l'affaiblissement et à déterminer la nécessité ou non de consolider ou de remplacer les parties atteintes.

Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L133-4 et R133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Cette déclaration doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou bien déposée contre décharge en mairie.

Datée et signée, elle précise l'identité du déclarant et les éléments d'identification de l'immeuble (adresse, références cadastrales, etc.) et mentionne les indices révélateurs de la présence de termites : à cette fin, le présent rapport peut y être annexé

**K CACHET DE L'ENTREPRISE**

Signature de l'opérateur



Référence : 102323 AUDEBRAND T  
Fait à : POITIERS le : 25/03/2024  
Visite effectuée le : 25/03/2024  
Durée de la visite : 1H00  
Opérateur : Nom : LEBRAULT  
Prénom : Cyril

**Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.**

Nota 1: Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 2: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

**13/13**

**Diag Habitat Vienne**

30 boulevard Solférino 86000 POITIERS - Tél. : 05 49 11 16 90 / Fax: 05 49 11 16 91  
Diag Habitat (SARL au capital de 15 000 €) - RCS Poitiers 493 016 257 (2008B00136)  
www.diag-habitat.com - contact@diag-habitat.com